



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos		RO-014

Descripción general de condición anormal

COLAPSO EN MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO POR SOBREGIRO OCASIONADO POR SOBREFLUJO

Ubicación: Equipos

Causa aparente Fatiga de piezas metalicas

Efectos Otro

Acción correctiva Cambio de equipo/material

Observaciones

El cliente PRUP registra una baja presión en sus equipos por lo que se acude a la EMR y se observa que hay problemas para conservar la presión del cliente, se acude al City Gate de "Tizagas", para verificar las condiciones de operación encontrando que el medidor de desplazamiento positivo N/S 862344 Modelo 3M

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández