



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. | PERIODO: | 23-Mar-2015 22-Jun-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Hugo Vicente Gonzalez Torres | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG1: | VR-01 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 300 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen estado | | |
| Observaciones: | Regulación de línea 1, primer paso. | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG2: | VR-02 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 90 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen estado | | |
| Observaciones: | Regulación de línea 1, segundo paso. | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG3: | VR-03 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 290 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen estado | | |
| Observaciones: | Regulación de línea 2, primer paso. | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG4: | VR-04 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 80 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen estado | | |
| Observaciones: | Regulación de línea 2, segundo paso. | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TAG5: | VR-05 | Cliente: | MIUTT SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 35 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | Regulación de línea 1. | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TAG6: | VR-06 | Cliente: | MIUTT SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 32 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | Regulación de línea 2. | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 03-Apr-2016

Fecha de aprobación: 19-Apr-2016

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. | PERIODO: | 23-Mar-2015 22-Jun-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Hugo Vicente Gonzalez Torres | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| TAG7: | VR-07 | Cliente: | PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA, |
| Punto de ajuste: | 17 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | Única regulación. | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| TAG8: | VR-08 | Cliente: | TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | Regulación línea 1. | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| TAG9: | VR-09 | Cliente: | TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 42 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | No | Sello del piloto y regulador: | Adecuado |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | Regulación línea 2. | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 03-Apr-2016

Fecha de aprobación: 19-Apr-2016

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López