



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2014 22-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: VR-01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: LINEA 1, PRIMER PASO DE REGULACIÓN

TAG2: VR-02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: LINEA 1, SEGUNDO PASO DE REGULACIÓN

TAG3: VR-03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: LINEA 2, PRIMER PASO DE REGULACIÓN

TAG4: VR-04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: LINEA 2, SEGUNDO PASO DE REGULACIÓN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2014 22-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: VR-05 MIUTT SA DE CV

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: LINEA 1, ÚNICO PASO DE REGULACIÓN.

TAG6: VR-06 MIUTT SA DE CV

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: LINEA 2, ÚNICO PASO DE REGULACIÓN

TAG7: VR-07 PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA,

Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: ÚNICA LINEA. ÚNICO PASO DE REGULACIÓN.

TAG8: VR-08 TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: LINEA 1. ÚNICO PASO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>23-Mar-2014 22-Jun-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG9: VR-09 **TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: LINEA 2. ÚNICO PASO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López