



SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	<u>21/09/2012</u>	<u>RO-013</u>

**Ubicación:** interconexion

**Justificación (origen de la falla):**  
la valvula reemplazada no sellaba

**Procedimiento empleado:**  
se procedio a reemplazar la valvula mediante una quema controlada de los vapores generados dentro del tanque de mercaptano

**Descripción general:**  
se despresirizo el tanque de mercaptano para reemplazar la valvula

**Herramientas y equipos empleados:**  
quemador,mangueras,llaves mixtas

**Nombre de la empresa contratista:** ninguno(la reparacion fue efectuada por personal de IGASAMEX)

**Evidencias fotográficas de reparación:**



**Observaciones:**  
se reemplazo la valvula dosificadora debido a que no sellaba y evitar emisiones de mercaptano a la atmosfera

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11/10/2012 03:30:14p.m.  
**Fecha de aprobación:** 13/10/2012 10:47:32a.m.  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal