




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: 24-Nov-2014 23-May-2015 REV. 0
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: SEMESTRAL RO-007


Equipo empleado: FLUKE 787
 Fecha de calibración: 19/01/2015 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: ELC 0012/15

PERFIL DE POTENCIAL


Numero: 1
 Ubicación: SALIDA DE ERM
 VCC-CSE (volts): -1.11
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: SOBRE MALLA A ERM
 VCC-CSE (volts): -1.16
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: SOBRE MALLA A ERM
 VCC-CSE (volts): -1.13
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: PARALELO A BOULEVARD
 VCC-CSE (volts): -1.10
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:




Numero: 5
 Ubicación: PARALELO A BOULEVARD
 VCC-CSE (volts): -1.19
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: SOBRE MALLA DE PLANTAVTB
 VCC-CSE (volts): -1.19
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: SOBRE MALLA PLANTA VTB
 VCC-CSE (volts): -1.18
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
ULTIMA TOMA



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-May-2015
 Fecha de aprobación: 10-Jun-2015
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-Nov-2014 23-May-2015	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MONOBLOCK	CORRECTOS	AÍSLAN CORRECTAMENTE
2DO PASO	JUNTA MONOBLOCK	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	31-May-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	10-Jun-2015
			Elaborado por:	Alberto Salinas Castro
			Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez