



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: COHISA

Modelo: 95-33113D85

Punto de ajuste en placa: 45 psig

Punto de ajuste encontrado: 44 psig

Observaciones:
S/N 232428



Usuario: COOPER STANDARD

Modelo: 95-33113D85

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:
S/N 232269



Usuario: DART DE MEXICO

Modelo: 91-67L11V1HU1T

Punto de ajuste en placa: 42 psig

Punto de ajuste encontrado: 43 psig

Observaciones:
S/N 116820



Usuario: INTERCONEXION

Modelo: 91-67L11V1HU1T

Punto de ajuste en placa: 120 psig

Punto de ajuste encontrado: 118 psig

Observaciones:
S/N 117519



Usuario: QUERENCIA

Modelo: 91-33G11V07U1

Punto de ajuste en placa: 50 psig

Punto de ajuste encontrado: 49 psig

Observaciones:
S/N 193836



Usuario: REICHHOLD

Modelo: 91-62K11V78U1T

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 56 psig

Observaciones:
S/N 556337



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/06/2013 09:12:25a.m.

Fecha de aprobación: 10/06/2013 12:47:42p.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0 RO-011
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: SMURFIT KAPPA

Modelo: 91-34HS1V76U1T

Punto de ajuste en placa: 70 psig

Punto de ajuste encontrado: 67 psig

Observaciones: S/N 662644



Usuario: STRETCHLINE

Modelo: 91-43G61V06U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 39 psig

Observaciones: S/N 131102



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/06/2013 09:12:25a.m.

Fecha de aprobación: 10/06/2013 12:47:42p.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez