



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>01/01/2014</u>	REV. 0 RO-014
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>			

Descripción general de condición anormal
 BAJA PRESIÓN A LA ENTRADA DEL DUCTO

Ubicación: Tuberia de Acero

Causa aparente Otro

Efectos BAJA PRESIÓN A LA ENTRADA DEL DUCTO

Acción correctiva Rediseño

Observaciones

SE PRESENTAN PRESIONES MUY BAJAS ALA ENTRADA DE LA INTERCONEXION DONDE ES MUY PRÓXIMA AL PUNTO DE AJUSTE DEL PRIMER PASO DE REGULACIÓN PUNTO DE AJUSTE DE 480 PSI Y LA PRESIÓN DE ENTRADA ES DE 490 Y PROVOCA QUE GIRA MAS EL MEDIDOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/01/2014 07:01:22p.m.

Fecha de aprobación: 05/02/2014 11:42:11a.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca