



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

**TAG:** PRV-01 MASECA-CHINAMECA  
 Punto de ajuste: 200 psig Placa de datos: No  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones: Datos marcados sobre el cuerpo de la valvula  
Fisher 667D mx15825

**TAG:** PRV-02 MASECA-CHINAMECA  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: No  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones: Datos marcados sobre el cuerpo de valvula fisher  
667D mx 13828, presenta fuga en regulador de alta

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 23/01/2013 11:36:07a.m.  
**Fecha de aprobación:** 29/01/2013 09:10:35p.m.  
**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez  
**Aprobado por:** Nefalí López