



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV-01 MASECA-CHINAMECA  
 Punto de ajuste: 200 psig Placa de datos: No  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones: Datos marcados sobre el cuerpo de la valvula fisher  
667D.mx15825

**TAG:** PRV-02 MASECA-CHINAMECA  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: No  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones: Datos grabados sobre el cuerpo de la valvula fisher  
667D.mx.13828 presenta fuga por el piloto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 25/04/2013 02:59:42p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:31:06p.m.  
**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez  
**Aprobado por:** Nefalí López