



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	<u>Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PRV-01 MASECA-CHINAMECA

Modelo: valvul de control

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 200 psig
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: NO SE REALIZA MANTTO MAYOR POR FALTA DE REFACCIONES



TAG: PRV-02 MASECA-CHINAMECA

Modelo: valvul de control

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Poco

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 58 psig
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: NO SE REALIZA MANTTO MAYOR POR FALTA DE REFACCINES SOLO SE VERIFICA CONDICIONES DE OPERACION



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/10/2013 12:48:23p.m.

Fecha de aprobación: 31/10/2013 02:23:21p.m.

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Nefalí López