



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	Periodo: 01-Ago-2015 al 31-Oct-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-189-000-M3-36	RO-VS-01

Estación: [189-002] MASECA-CHINAMECA	Cliente: MASECA-CHINAMECA
---	----------------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
BV-01	ALVULA DE BOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
BV-02	ALVULA DE BOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
BV-03	ALVULA DE BOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
BV-04	ALVULA DE BOL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
BV-05	ALVULA DE BOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
BV-06	ALVULA DE BOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
BV-07	ALVULA DE BOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
BV-08	ALVULA DE BOL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
BV-09	ALVULA DE BOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Oct-2015

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Autorizadopor: Rolando Velazquez Ramirez