



SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>26/03/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

SE RELEVAN VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Ubicación: Equipos

Causa aparente Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques)

Efectos SE RELEVAN VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones

SE REALIZAN CORRIDAS DE DIABLOS POR MAYAKAN DE MANERA PREMATURA, SE CIERRAN Y ABREN LAS VÁLVULAS DE SUMINISTRO A LOS SIST. MERIGAS Y GAS NATURAL DEBIDO A ELLO, SE RECIBE POLVO NEGRO PRODUCTO DE DESGASTE DE LA TUBERÍA EN LAS EMR DE MASECA Y BARCEL,

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26/03/2013 01:14:04p.m.
Fecha de aprobación: 16/04/2013 03:21:53p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares