



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PAROS DE SUMINISTRO**

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	FECHA DEL PARO:	<u>06/12/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>			RO-017

Usuario CELFIMEX  
 afectado: \_\_\_\_\_

Tipo de paro: No programado Otro: \_\_\_\_\_

Causa del paro: Otro (describa) Otro: Baja Temperatura en la Zona

**Descripción del paro:**

La llamada la realizo el Ing. Oscar Izquierdo, representante de la zona de la empresa SEISA, donde me comenta que tenia un presión baja en el suministro de Gas Natural, acudí de inmediato, dando aviso a Neftali Lopez y a Pablo Lopez, al llegar al sitio del Punto de Interconexión, efectivamente la presión de salida al suministro de CELFIMEX estaba baja de la presión normal de 400 psi, la presión era de 50 psi, diagnostico del evento, se congelaron las líneas de regulación por baja temperatura en la zona, previa a ello se reviso reguladores y se encendió el calentador catalítico, dando aviso al Ing. Oscar Izquierdo de SEISA y a Dagoberto Audelo Jefe de Producción de CELFIMEX, a las 08:00am inician labores de suministro la planta de CELFIMEX, se acude a la estación del cliente CELFIMEX, para

**Tiempo de paro**

<b>Inicio:</b>	<b>Fin:</b>	<b>Total (hrs):</b>
<u>06/12/2012 06:30a.m.</u>	<u>06/12/2012 08:00a.m.</u>	<u>1.00</u>

<b>Tiempo de respuesta del Operador (min):</b>	<b>Volumen de gas que no se transportó (m3):</b>
<u>20</u>	<u>2,500.00</u>

**Comentarios:**

La lista de materiales ya se mando para su cotización y se han estado monitoreando los calentadores catalíticos para no volver a tener un problema similar.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>May-12</u>

Fecha de registro: 02/01/2013 02:54:20p.m.  
 Fecha de aprobación: 07/01/2013 11:09:10a.m.  
 Elaborado por: José Antonio Mota  
 Aprobado por: Neftalí López