



SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: COLGATE PALMOLIVE, S,A DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	CORRECTA Y AISLADA
Manómetros	10 MANOMETROS
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	08/03/2012
Proximo llenado	07/03/2013

Observaciones:
 15.9 V. EN LOS PANELES SOLARES

Usuario: INLAND CORRUGADOS S,A DE C,V

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	CORRECTA Y AISLADA
Manómetros	7 MANOMETROS
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	08/03/2012
Proximo llenado	07/03/2013

Observaciones:
 16.5 V. EN LOS PANEL SOLARES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/06/2012 05:24:28p.m.
Fecha de aprobación: 30/06/2012 07:38:33a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INOPHOS DE MEXICO S,DE R,L DE C,V

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS Y EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Sopotería	CORRECTA Y AISLADA
Manómetros	10 MANOMETROS
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	08/03/2012
Proximo llenado	07/03/2013

Observaciones:
 16.8 V EN PANELES SOLARES

Usuario: INTERCONEXION SISTEMA SAN JOSE

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	CORRECTO ESTADO
Sistema de tierras	CORRECTAS
Bardas y puertas	EN BUEN ETADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Sopotería	CORRECTA Y AISLANDO
Manómetros	4 MANOMETROS
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	08/03/2012
Proximo llenado	08/03/2013

Observaciones:
 16.7 V EN PANEL SOLAR
 SE INSTALA CONO DE VIENTO NUEVO.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/06/2012 05:24:28p.m.
Fecha de aprobación: 30/06/2012 07:38:33a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez