



SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** COLGATE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	AISLADA
Manómetros	10
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/03/2012
Proximo llenado	10/03/2013
Observaciones:	

**Usuario:** INLAND

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTAO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	AISLADA
Manómetros	5
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/03/2012
Proximo llenado	10/03/2013
Observaciones:	17 V EN PANEL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18/03/2013 11:42:46a.m.

**Fecha de aprobación:** 19/03/2013 06:07:45p.m.

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** INOPHOS

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	AISLADA
Manómetros	8
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/03/2012
Proximo llenado	10/03/2013

Observaciones:  
 17 V EN PANEL SOLARES

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	2
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	AISLADA
Manómetros	6
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/03/2012
Proximo llenado	10/03/2013

Observaciones:  
 18 V. EN PANEL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18/03/2013 11:42:46a.m.

**Fecha de aprobación:** 19/03/2013 06:07:45p.m.

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez