



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Dec-2015 22-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-01  
 Proximo llenado 2016-06-01  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-01  
 Proximo llenado 2016-06-01  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 06-Apr-2016  
**Fecha de aprobación:** 21-Apr-2016  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Dec-2015 22-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** Innophos Mexicana , S.A. De C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-01  
 Proximo llenado 2016-06-01  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado -  
 Proximo llenado -  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 06-Apr-2016  
**Fecha de aprobación:** 21-Apr-2016  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:   Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.   PERIODO:   23-Dec-2015     22-Mar-2016   **REV. 0**  
 LLENADO POR:   Elioenai Cruz Berruecos   FRECUENCIA:   TRIMESTRAL   **RO-003**

**Usuario:**   INTERCONEXIÓN  

**Revisión de instalaciones:**

Letreros   En Buen Estado    
 Pararrayos   ok    
 Sistema de tierras   En Buenas Condiciones    
 Bardas y puertas   En Buenas Condiciones    
 Pintura de tubería   En Buenas Condiciones    
 Paneles solares   En Buenas Condiciones    
 Soportería   En Buenas Condiciones    
 Manómetros   En Buenas Condiciones    
 Área en general   limpia y despejada  



**Extintores:**

Estado físico   Recargado    
 Nivel de presión   normal    
 Fecha de llenado   2015-06-01    
 Proximo llenado   2016-06-01    
 Capacidad:                   6    
 Observaciones:   OK  

**Usuario:**   MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)  

**Revisión de instalaciones:**

Letreros   En Buen Estado    
 Pararrayos   N/A    
 Sistema de tierras   En Buenas Condiciones    
 Bardas y puertas   En Buenas Condiciones    
 Pintura de tubería   En Buenas Condiciones    
 Paneles solares   En Buenas Condiciones    
 Soportería   En Buenas Condiciones    
 Manómetros   En Buenas Condiciones    
 Área en general   limpia y despejada  



**Extintores:**

Estado físico   Recargado    
 Nivel de presión   normal    
 Fecha de llenado   2015-06-01    
 Proximo llenado   2016-06-01    
 Capacidad:                   6    
 Observaciones:   OK  

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>  0/OUL  </u>	<u>  Formato nuevo  </u>	<u>  Nov-11  </u>

**Fecha de registro:**   06-Apr-2016    
**Fecha de aprobación:**   21-Apr-2016    
**Elaborado por:**   Elioenai Cruz Berruecos    
**Autorizado por:**   Carlos Carranza Gutierrez