



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Mar-2016 22-Jun-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2016-06-10  
 Proximo llenado 2017-06-10  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2016-06-10  
 Proximo llenado 2017-07-10  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 12-Sep-2016

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>23-Mar-2016</u> <u>22-Jun-2016</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Innophos Mexicana , S.A. De C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>Recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2016-06-10</u>
Proximo llenado	<u>2017-06-10</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

**Usuario:** MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>En Buenas Condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En Buenas Condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Paneles solares	<u>En Buenas Condiciones</u>
Soportería	<u>En Buenas Condiciones</u>
Manómetros	<u>En Buenas Condiciones</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>Recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2016-06-10</u>
Proximo llenado	<u>2017-06-10</u>
Capacidad:	<u>6</u>
Observaciones:	<u>OK</u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 12-Sep-2016

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2016	22-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2016-06-10
Proximo llenado	2017-06-10
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2016-06-10
Proximo llenado	2017-06-10
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 12-Sep-2016

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez