



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:           Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.           PERIODO:           20-Jun-2013          20-Sep-2013           **REV. 0**  
 LLENADO POR:           Elioenai Cruz Berruecos           FRECUENCIA:           **TRIMESTRAL**           **RO-006**

**TAG1:**           **PCV - 1**          **INTERCONEXION**            
 Punto de ajuste:           500 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea 1, Primer paso EZR 2x1 60% PRX AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958125 500 psig          

**TAG5:**           **PCV - 1-JB**          **JABONES**            
 Punto de ajuste:           45 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea No. 1 de regulación DRESSER MOONEY 2" 25-90 35% PILOTO 20/20H/20S/20HS 45 PSIG Ser: 124127          

**TAG2:**           **PCV - 1-CO**          **COOGENERACION**            
 Punto de ajuste:           310 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea 1 EZR 2" 30% 161 EB200-350 Ser: 15933994 310 Psi          

**TAG6:**           **PCV - 1-LR**          **INOPHOS**            
 Punto de ajuste:           64 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea No. 1 de regulación 627 2" 35-80 3/16 Ser: 1281          

**TAG3:**           **PCV - 1-CP**          **CALDERAS**            
 Punto de ajuste:           64 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea No. 1 de regulación 627 1" 35-80 3/8 Ser: 494 64 psi          

**TAG7:**           **PCV - 2**          **INTERCONEXION**            
 Punto de ajuste:           420 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           línea 1, Segundo paso EZR 2X1" 60% PRX AP/120 No Ser:18855884 420 psig          

**TAG4:**           **PCV - 1-IN**          **INLAND**            
 Punto de ajuste:           20 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea No. 1 de regulación 627 1" 15-40 1/2 Ser: 1143 20 Psi          

**TAG8:**           **PCV - 2-CO**          **COOGENERACION**            
 Punto de ajuste:           305 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea 2 EZR 2" 30% 161 EB200-350 Ser: 15933993 305 Psi          

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por:           Elioenai Cruz Berruecos            
 Aprobado por:           Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:           Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.           PERIODO:           20-Jun-2013                     20-Sep-2013           **REV. 0**  
 LLENADO POR:           Elioenai Cruz Berruecos           FRECUENCIA:           **TRIMESTRAL**           **RO-006**

**TAG9:**           **PCV - 2-CP**                     **CALDERAS**            
 Punto de ajuste:           64 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea No. 2 de regulación 627 1" 35-80 3/8 Ser: 494 64 psi          

**TAG13:**           **PCV - 3**                     **INTERCONEXION**            
 Punto de ajuste:           500 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea 2, Primer paso EZR 2x1" 60% PRX AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958124 500 psig          

**TAG10:**           **PCV - 2-IN**                     **INLAND**            
 Punto de ajuste:           18 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea No. 2 de regulación 627 1" 15-40 1/2 Ser: 14685189          

**TAG14:**           **PCV - 4**                     **INTERCONEXION**            
 Punto de ajuste:           410 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           línea 2, Segundo paso EZR 2X1" 60% PRX AP/120 No Ser:18855885 410 psig          

**TAG11:**           **PCV - 2-JB**                     **JABONES**            
 Punto de ajuste:           45 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea No. 2 de regulación DRESSER MOONEY 2" 25-90 35% PILOTO 20/20H/20S/20HS. 45 PSIG Ser: 123959          

**TAG12:**           **PCV - 2-LR**                     **INOPHOS**            
 Punto de ajuste:           64 psig           Placa de datos:           Si            
 Problemas de control:           No presenta           Sello del piloto y regulador:           Correctos            
 Estado fisico:           Buenas condiciones            
 Observaciones:           Línea No. 2 de regulación 627 2" 35-80 3/16 Ser: 1281          

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por:           Elioenai Cruz Berruecos            
 Aprobado por:           Carlos Carranza Gutierrez