



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PCV - 1-CP CALDERAS

Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1" 35-80 3/8 Ser: 494  
64 psi

**TAG:** PCV - 2-IN INLAND

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1" 15-40 1/2 Ser:  
14685189

**TAG:** PCV - 2-CP CALDERAS

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1" 35-80 3/8 Ser: 494  
64 psi

**TAG:** PCV - 1-LR INOPHOS

Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 2" 35-80 3/16 Ser:  
1281

**TAG:** PCV - 1-CO COOGENERACION

Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea 1 EZR 2" 30% 161 EB200-350 Ser: 15933994  
310 Psi

**TAG:** PCV - 2-LR INOPHOS

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 2" 35-80 3/16 Ser:  
1281

**TAG:** PCV - 2-CO COOGENERACION

Punto de ajuste: 305 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea 2 EZR 2" 30% 161 EB200-350 Ser: 15933993  
305 Psi

**TAG:** PCV - 3 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 460 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea 2, Primer paso EZR 2x1" 60% PRX AP/120  
PRX AP/125 Ser: 18958124.

**TAG:** PCV - 1-IN INLAND

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1" 15-40 1/2 Ser:  
1143 20 Psi

**TAG:** PCV - 4 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea 2, Segundo paso EZR 2X1" 60% PRX  
AP/120 No Ser:18855885.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 26/09/2013 04:28:54p.m.

**Fecha de aprobación:** 25/11/2013 11:06:55a.m.

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PCV - 2 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 410 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea 1, Segundo paso EZR 2X1" 60% PRX  
AP/120 No Ser:18855884

**TAG:** PCV - 1 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 460 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 1, Primer paso EZR 2x1 60% PRX AP/120  
PRX AP/125 Ser: 18958125.

**TAG:** PCV - 1-JB JABONES  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación DRESSER MOONEY 2"  
25-90 35% PILOTO 20/20H/20S/20HS 45 PSIG  
Ser: 124127

**TAG:** PCV - 2-JB JABONES  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación DRESSER MOONEY 2"  
25-90 35% PILOTO 20/20H/20S/20HS 45 PSIG  
Ser: 123959

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26/09/2013 04:28:54p.m.  
**Fecha de aprobación:** 25/11/2013 11:06:55a.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez