



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Sep-2013 22-Dec-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** **RO-006**

TAG1: **PCV - 1** **INTERCONEXION**
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 1, Primer paso EZR 2x1 60% PRX AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958125 500 psig

TAG5: **PCV - 1-JB** **JABONES**
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación DRESSER MOONEY 2" 25-90 35% PILOTO 20/20H/20S/20HS 45 PSIG Ser: 124127

TAG2: **PCV - 1-CO** **COGENERACION**
 Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 1 EZR 2" 30% 161 EB200-350 Ser: 15933994

TAG6: **PCV - 1-LR** **INOPHOS**
 Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 2" 35-80 3/16 Ser: 1281

TAG3: **PCV - 1-CP** **CALDERAS**
 Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1" 35-80 3/8 Ser: 494

TAG7: **PCV - 2** **INTERCONEXION**
 Punto de ajuste: 410 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea 1, Segundo paso EZR 2X1" 60% PRX AP/120 No Ser:18855884 420 psig

TAG4: **PCV - 1-IN** **INLAND**
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1" 15-40 1/2 Ser: 1143 20 Psi

TAG8: **PCV - 2-CO** **COGENERACION**
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 2 EZR 2" 30% 161 EB200-350 Ser: 15933993

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: 04-Jun-2014
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2013 22-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV - 2-CP CALDERAS

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1" 35-80 3/8 Ser: 494

TAG13: PCV - 3 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea 2, Primer paso EZR 2x1" 60% PRX AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958124

TAG10: PCV - 2-IN INLAND

Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1" 15-40 1/2 Ser: 14685189

TAG14: PCV - 4 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea 2, Segundo paso EZR 2X1" 60% PRX AP/120 No Ser:18855885

TAG11: PCV - 2-JB JABONES

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 2 de regulación DRESSER MOONEY 2" 25-90 35% PILOTO 20/20H/20S/20HS Ser: 123959

TAG12: PCV - 2-LR INOPHOS

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 2" 35-80 3/16 Ser: 1281

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: 04-Jun-2014

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez