



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Jun-2015 22-Sep-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Línea 1, Primer paso EZR 2x1 60% PRX AP/120
PRX AP/125 Ser: 18958125 500 psig

TAG2: PCV - 2 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 410 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: línea 1, Segundo paso EZR 2X1

TAG3: PCV - 3 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Línea 2, Primer paso EZR 2x1

TAG4: PCV - 4 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: línea 2, Segundo paso EZR 2X1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Sep-2015
 Fecha de aprobación: 08-Sep-2015
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Jun-2015 22-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV - 1-CO MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)

Punto de ajuste: 315 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Línea 1 EZR 2

TAG6: PCV - 2-CO MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)

Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Línea 2 EZR 2

TAG7: PCV - 1-CP MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)

Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1

TAG8: PCV - 2-CP MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Sep-2015

Fecha de aprobación: 08-Sep-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Jun-2015 22-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV - 1-I INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1

TAG10: PCV - 2-I INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
 Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1

TAG11: PCV - 1-JB MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación DRESSER MOONEY

TAG12: PCV - 2-JB MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación DRESSER MOONEY

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Sep-2015
Fecha de aprobación: 08-Sep-2015
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Jun-2015 22-Sep-2015

REV. 0

LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL

RO-006

TAG13: PCV - 1-LR Innophos Mexicana , S.A. De C.V

Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 2

TAG14: PCV - 2-LR Innophos Mexicana , S.A. De C.V

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Sep-2015

Fecha de aprobación: 08-Sep-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez