



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Mar-2014 22-Mar-2015 REV. **0**

LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: ANUAL RO-011

Usuario: CALDERAS

Modelo: 91-34G511809T

Punto de ajuste en placa: 85 psig

Punto de ajuste encontrado: 85 psig

Observaciones:

MERCER S/N 6327 SCFH 766 1.6 ROS



Usuario: COGENERACION

Modelo: 91-43H51782U1T

Punto de ajuste en placa: 350 psig

Punto de ajuste encontrado: 348 psig

Observaciones:

MERCER S/N 4213446 2



Usuario: INLAND

Modelo: 91-52J51V74U1T

Punto de ajuste en placa: 30 psig

Punto de ajuste encontrado: 29 psig

Observaciones:

MERCER S/N 702007 BREIDAA TIPO L



Usuario: INNOFOS

Modelo: JOS/15/J

Punto de ajuste en placa: 120 psig

Punto de ajuste encontrado: 108 psig

Observaciones:

CROSBY VA148278 2" BRIDADA 1 1/2



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Mar-2014

Fecha de aprobación: 20-Apr-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>23-Mar-2014 22-Mar-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: <u>INTERCONEXION</u> Modelo: <u>91-52J51T88U1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>500</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>500</u> psig Observaciones: <u>MERCER S/N 491505 BRIDADA ORIF J</u>		Usuario: <u>JABONES</u> Modelo: <u>91-64K11V78U1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>55</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>56</u> psig Observaciones: <u>MERCER S/N 799811 3</u>	
--	---	---	---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Mar-2014

Fecha de aprobación: 20-Apr-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez