



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Aug-2013 03-Sep-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: ninguno

b) Cruces de ferrocarril: ninguno

c) Cruces de arroyos: ninguno

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
bien

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
ninguna

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
no

b) Cambio de vegetación:  
no

**8.- Comentarios adicionales:**  
todo correcto

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_  
**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy  
**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna