



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. | PERIODO: | 04-Jun-2014 03-Jul-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Victor Hugo Rosado Monroy | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril:
sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:
n/a

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
se realiza patrullaje y se encuentra todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
sin afectaciones,

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
ninguna.

b) Cambio de vegetación:
ninguna.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 26-Sep-2014

Fecha de aprobación: 02-Oct-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez