



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Nov-2015 03-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
correctos

b) Cruces de ferrocarril:
n/a

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
ok

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
 sistema operando correctamente, verificando la construccion de la nueva agencia de autos sin afectacion

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
nueva agencia de autos

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Dec-2015

Fecha de aprobación: 03-Dec-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez