



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2013 REV. **0**  
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** RO-003

**Usuario:** BIMBO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	CORRECTA
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	LIMPIO



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	<u>25/10/2012</u>
Proximo llenado	<u>22/10/2013</u>

Observaciones:  
SE APLICA LIMPIEZA AL PANEL SOLAR

**Usuario:** GAMESA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	CORRECTOS, SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA AL INTERIOR DE LA EMR



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	<u>24/10/2012</u>
Proximo llenado	<u>23/10/2013</u>

Observaciones:  
SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y AL PANEL SOLAR DEL BULLHORN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 25/07/2013 12:13:52p.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/08/2013 04:46:29p.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares