



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-Oct-2015 03-Apr-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Victor Hugo Rosado Monroy</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 16/07/2015 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 11690344

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2016
 Fecha de aprobación: 08-Apr-2016
 Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Oct-2015 03-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: Interconexión
 VCC-CSE (volts): -0.80
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 2
 Ubicación: frente a las bodegas
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 0.26
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 3
 Ubicación: después de la bodega xma
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 4
 Ubicación: antes del cruce a periferico
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 5
 Ubicación: después del cruce a periferico
 VCC-CSE (volts): -0.10
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 6
 Ubicación: esquina de subestacion
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 7
 Ubicación: a unos metros del registro numero 1
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 8
 Ubicación: poste de luz gamesa
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 9
 Ubicación: cliente gamesa
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 -
 -
 -



Numero: 10
 Ubicación: cliente bimbo
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:
 -
 -
 -



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	04-Apr-2016
Fecha de aprobación:	08-Apr-2016
Elaborado por:	Victor Hugo Rosado Monroy
Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Oct-2015 03-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 11
Ubicación: cemex 1
VCC-CSE (volts): -0.90
VCA-CSE (volts): 0.00
Observaciones:



Numero: 12
Ubicación: cemex 2
VCC-CSE (volts): -0.90
VCA-CSE (volts): 1.00
Observaciones:



CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
interconexion	junta monoblock		aisla correctamente
gamesa	junta micarta		aisla correctamente
bimbo	junta micarta		aisla correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	<u>04-Apr-2016</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:	<u>08-Apr-2016</u>
			Elaborado por:	<u>Victor Hugo Rosado Monroy</u>
			Aprobado por:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>