



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0 RO-011
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: BIMBO

Modelo: MERCER J

Punto de ajuste en placa: 45 psig

Punto de ajuste encontrado: 45 psig

Observaciones:
SE VERIFICO AJUSTE, CORRECTO!



Usuario: GAMESA

Modelo: MERCER H

Punto de ajuste en placa: 45 psig

Punto de ajuste encontrado: 45 psig

Observaciones:
SE REALIZO VERIFICACION DE LA VÁLVULA Y ABRIÓ A LO INDICADO EN PLACA



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12/06/2013 05:27:24a.m.

Fecha de aprobación: 14/06/2013 06:57:27p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares