



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	Periodo: 04-Abr-2015 al 03-Abr-2016	REV. 0
Fecha: 04-Apr-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-097-000-A1-181
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: impac		Fecha Calibración: 13/11/2015	No. Serie: ZEL0503089				
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	gamesa	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	bimbo	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	interconexion	Lineas con Extremo Abierto	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2016

Fecha de aprobación: 08-Apr-2016

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez