



**REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR**

**IGASAMEX**

Sistema: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.  
 Fecha: 21-May-2014

Periodo: 04-Abr-2014 al 03-Jul-2014  
 Ficha: RO-OD-02-097-000-M3-57

REV. 0  
 RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion)      inyeccion  
 Capacidad del tanque (gal)                              66043

**INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**

- Mecanismo de flotador 0
- Empaque de indicador
- Recubrimiento del odorizador
- Cuenta con protección catódica
- Cuenta con aislación eléctrica
- Válvula dosificadora 1
- Válvula de llenado
- Bomba de inyección
- Controlador
- Correcta posición de inidcador de nivel
- Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida
- Describe actividades de mantenimiento realizadas
- Piezas reemplazadas

**RECARGA**

- Fecha de ultima recarga
- Cantidad de odorante agregado

**Describe actividades realizadas**

equipo en mantenimiento

**COMENTARIOS GENERALES**

equipo fuera de uso por mantenimiento

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-May-2014  
 Fecha de aprobación: 24-May-2014  
 Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy  
 Autorizado por: Hodin Alberto Escalante Antuna