IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Sep-2013 28-Mar-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	**SEMESTRAL**	**RO-007**

Equipo empleado: Fluke 718 100G
Fecha de calibración: 03/04/2013 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: 26721

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
Ubicación: Antes de entrar a la caseta de Medición y Regulación
VCC-CSE (volts): -1.43
VCA-CSE (volts): 0.00
Observaciones: Ninguna

Numero: 2
Ubicación: Km 296.91
VCC-CSE (volts): -1.44
VCA-CSE (volts): 0.33
Observaciones: Ninguna

Numero: 3
Ubicación: Km 0+890.19
VCC-CSE (volts): -1.36
VCA-CSE (volts): 0.34
Observaciones: Ninguna

Numero: 4
Ubicación: Atrás de la caseta (Mercaptano)
VCC-CSE (volts): -1.36
VCA-CSE (volts): 0.33
Observaciones: Ninguna

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Fracsa Alloys	Aisla bien	Aisla bien	Buges y rondanas en buenas condiciones y funcionando
Interconexión	Aisla bien	Aisla bien	Todo en orden, ninguna continuidad presente.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Oct-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez