



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: no aplica
- b) Cruces de ferrocarril: no aplica
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

buen estado y operables

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 4
- b) Cantidad de placas faltantes: 15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

si se encontraron

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: no existe
- b) Cambio de vegetación: no existe

8.- Comentarios adicionales:

se realizaron trabajos de excavacion en el ddv fueron supervizados por personal de igasamex y cumplieron con las condiciones

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 29/08/2012 09:51:20p.m.

Fecha de aprobación: 03/09/2012 10:57:09a.m.

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal