



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: n/a
- b) Cruces de ferrocarril: n/a
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

ok

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 1
- b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

n/a

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

si realizacion de una zanja para tubo de agua

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

se realizo una excavacion cruzando el DDV para la instalacion de un tubo para servicio del cliente, se sorprendio al cliente realizando la excavacion sin aviso previo por escrito a igasamex, dado a la situacion se realizo un sondeo para ver la profundidad y ubicacion exacta del ducto con supervicion de personal de igasamex en sitio, el servicio instalado quedo a 50 centimetros de distancia al gasoducto

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/01/2013 01:00:49p.m.

Fecha de aprobación: 31/01/2013 12:20:38p.m.

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal