



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Dec-2012 29-Jan-2013 REV. 0
LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: no aplica

b) Cruces de ferrocarril: no aplica

c) Cruces de arroyos: no aplica

2.- Estado de registro de válvulas: en buen estado y maniobrables

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 5

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

el día de ayer al realizar el recorrido del DDV se detecto una fuga de agua en terrenos del cliente sobre el DDV se dio aviso al coordinador para revisar la fuga y se le pidio que cuando efectuaran la reparacion avisaran a personal de igasamex en sitio para la supervicion de la excavacion y evitar posibles daños al gasoductos

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca