



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Sep-2013 29-Oct-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
N/A

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
FALTA PINTURA POR ULTIMAS LLUVIAS

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 7

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

EL CLIENTE HA SOLICITADO PERMISO PARA REALIZAR UN PEQUEÑO CANAL SOBRE EL DUCTO NO SE ARDETERMINADO LA SOLUCION

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NO EXISTEN

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

DESPLANTE SOBRE EL GASODUCTO SE RRPORTE A GERENTE OPERACION

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca