

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Oct-2012 29-Jan-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** 1ra etapa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros ok  
 Pararrayos n/a  
 Sistema de tierras ok  
 Bardas y puertas ok  
 Pintura de tubería ok  
 Paneles solares n/a  
 Soportería ok  
 Manómetros deteriorados reemplazados  
 Área en general despejada y transitable



**Extintores:**

Estado físico ok  
 Nivel de presión normal 1.7Mp  
 Fecha de llenado Jan 31 2013 12:00AM  
 Proximo llenado Jan 31 2014 12:00AM  
 Observaciones:

**Usuario:** 2da etapa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros deteriorados reemplazados  
 Pararrayos n/a  
 Sistema de tierras ok  
 Bardas y puertas ok  
 Pintura de tubería ok  
 Paneles solares n/a  
 Soportería ok  
 Manómetros deteriorados reemplazados  
 Área en general despejada y transitable



**Extintores:**

Estado físico ok  
 Nivel de presión normal 1.7Mp  
 Fecha de llenado Jan 31 2013 12:00AM  
 Proximo llenado Jan 31 2014 12:00AM  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Oct-2012 29-Jan-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** 3ra etapa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros poco deteriorados por el sol  
 Pararrayos n/a  
 Sistema de tierras ok  
 Bardas y puertas ok  
 Pintura de tubería ok  
 Paneles solares n/a  
 Soportería ok  
 Manómetros ok  
 Área en general despejada y transitable



**Extintores:**

Estado físico ok  
 Nivel de presión normal 1.7Mp  
 Fecha de llenado Jan 31 2013 12:00AM  
 Proximo llenado Jan 31 2014 12:00AM  
 Observaciones:

los letreros todavia tienen tiempo de vida

**Usuario:** 4ta etapa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros ok  
 Pararrayos n/a  
 Sistema de tierras ok  
 Bardas y puertas ok  
 Pintura de tubería ok  
 Paneles solares n/a  
 Soportería ok  
 Manómetros ok  
 Área en general despejada y transitable



**Extintores:**

Estado físico ok  
 Nivel de presión normal 1.7Mp  
 Fecha de llenado Jan 31 2013 12:00AM  
 Proximo llenado Jan 31 2014 12:00AM  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Oct-2012 29-Jan-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** 5ta etapa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	n/a
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	despejada y transitable



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal 1.7Mp
Fecha de llenado	May 31 2012 12:00AM
Proximo llenado	May 31 2013 12:00AM
Observaciones:	

**Usuario:** interconexion

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	ok
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	limpio y funcionando
Soportería	ok
Manómetros	los dañados reemplazados
Área en general	despejada transitable



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal 1.7Mp
Fecha de llenado	Jan 31 2013 12:00AM
Proximo llenado	Jan 31 2014 12:00AM
Observaciones:	

la pintura de algunas columnas esta deterirada por el sol

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:**

**Autorizadopor:**

Emmanuel Sandoval Lopez

Mateo Guapo Cerca