



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** 0.1.1 interconexion  
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 1 primer paso de regulacion

**TAG:** 1.2.1 1ra etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 2 by pass medidor

**TAG:** 0.1.2 interconexion  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 1 segundo paso de regulacion

**TAG:** 2.1.1 2da etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 1 medidor

**TAG:** 0.2.1 interconexion  
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 2 primer paso de regulacion

**TAG:** 2.2.1 2da etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 2 by pass medidor

**TAG:** 0.2.2 interconexion  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 2 segundo paso de regulacion

**TAG:** 3.1.1 3ra etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 1 medidor

**TAG:** 1.1.1 1ra etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 1 medidor

**TAG:** 3.2.1 3ra etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: linea 2 by pass medidor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 25/04/2012 12:40:49p.m.  
**Fecha de aprobación:** 01/05/2012 01:35:06p.m.  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: Abril 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

**TAG:** 4.1.1 4ta etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** 4.2.1 4ta etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** 5.1.1 5ta etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** 5.2.1 5ta etapa  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/04/2012 12:40:49p.m.  
 Fecha de aprobación: 01/05/2012 01:35:06p.m.  
 Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez  
 Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal