



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros:  
 Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones
- b) Cruces de ferrocarril:  
 No aplica
- c) Cruces de arroyos:

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguna

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
No
- b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan patrullajes continuos, toma de lecturas en las casetas y pruebas sniff. Todo en orden

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26/06/2012 02:10:10p.m.

**Fecha de aprobación:** 02/07/2012 12:57:26p.m.

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales