



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 No aplica

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
 No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
 Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No

b) Cambio de vegetación:
 No

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes continuos, toma de lecturas en las casetas y pruebas sniff. Todo en orden

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/10/2012 02:26:19p.m.

Fecha de aprobación: 04/11/2012 11:01:03p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales