



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros:
Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones
- b) Cruces de ferrocarril:
No aplica
- c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo:
NO
- b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes continuos, toma de lecturas en las casetas y pruebas sniff. Todo en orden

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18/02/2013 02:24:11p.m.

Fecha de aprobación: 28/02/2013 04:26:04p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales