



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Mar-2013 31-Mar-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
olo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:

No aplica

c) Cruces de arroyos:

En buenas condiciones 0+425 y 1+715

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes continuos, toma de lecturas en las casetas y pruebas sniff. Todo en orden

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno en este mes

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Hernán Arias Morales