



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: Diciembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A, en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 No se realizo en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 No se realizo en este mes

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No

b) Cambio de vegetación:
 No

8.- Comentarios adicionales:
 SISTEMA EN MUY BUENAS CONDICIONES

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14/12/2013 11:49:29p.m.

Fecha de aprobación: 16/12/2013 01:58:53p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández