



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: Enero 2014 REV. 0  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A, en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
No se realizo en este mes

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
No se realizo en este mes

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**  
Se realizan recorridos diarios , sistema en buenas condiciones.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16/12/2013 01:32:40p.m.  
**Fecha de aprobación:** 16/12/2013 01:57:31p.m.  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández