



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. \</u>	PERIODO:	<u>01-Jan-2014 31-Dec-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: INTERCONEXION CEM

Modelo: 91-52J51T85V1T

Punto de ajuste en placa: 450 psig

Punto de ajuste encontrado: 451 psig

Observaciones:

Válvula operando correctamente

---



---



Usuario: TOYOTA

Modelo: 91-67L11V1GV1T

Punto de ajuste en placa: 75 psig

Punto de ajuste encontrado: 75 psig

Observaciones:

Válvula operando correctamente

---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Jan-2014

Fecha de aprobación: 16-Dec-2014

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández