



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Interconexión Toyota

Modelo: 91-52J51T85V1T

Punto de ajuste en placa: 450 psig

Punto de ajuste encontrado: 450 psig

Observaciones:
Trabajando en excelentes condiciones



Usuario: TOYOTA

Modelo: 91-67L11V1GV1T

Punto de ajuste en placa: 75 psig

Punto de ajuste encontrado: 75 psig

Observaciones:
Trabajando en buena condición



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/01/2013 08:56:30p.m.

Fecha de aprobación: 04/01/2013 04:45:49p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales