



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | <u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u> | PERIODO: | <u>Mayo 2013</u> | REV. 0 RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: SIN NOVEDAD

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
TODO BIEN Y SIN PROBLEMAS

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 27/05/2013 12:36:09p.m.

Fecha de aprobación: 18/06/2013 09:54:41p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Neftalí López