



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |  |             |                         |               |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. | PERIODO:    | 24-Jan-2014 23-Feb-2014 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Alberto Salinas Castro                 | FRECUENCIA: | MENSUAL                 | <b>RO-002</b> |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

1

b) Cruces de ferrocarril:

N/A

c) Cruces de arroyos:

N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

NO APLICA

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

**8.- Comentarios adicionales:**

TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro:

10-May-2014

Fecha de aprobación:

20-May-2014

Elaborado por:

Alberto Salinas Castro

Aprobado por:

Neftalí López