



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: 24-Jul-2014 23-Aug-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

1

b) Cruces de ferrocarril:

NO

c) Cruces de arroyos:

NO

**2.- Estado de registro de válvulas:**

NO APLICA

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

TODO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.  
SE PINTARON POSTES DEL DDV

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**


a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro:

22-Sep-2014

Fecha de aprobación:

14-Nov-2014

Elaborado por:

Alberto Salinas Castro

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez