



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: 1

b) Cruces de ferrocarril: 0

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
NO APLICA

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 6

**8.- Comentarios adicionales:**  
TODO ACORDE AL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO HASTA EL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNO QUE MENCIONAR

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 31/08/2012 10:44:31p.m.

**Fecha de aprobación:** 13/09/2012 10:39:06a.m.

**Elaborado por:** Julio Arturo Mora Gonzalez

**Aprobado por:** Neftalí López