



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-Aug-2014	23-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	Buenas Condiciones
Pintura de tubería	Buenas Condiciones
Paneles solares	No aplica
Soportería	Buenas Condiciones
Manómetros	Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Buenas Condiciones
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-08-31
Proximo llenado	2015-08-31
Capacidad:	6
Observaciones:	

Usuario: 2DO PASO

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	Buenas Condiciones
Pintura de tubería	Buenas Condiciones
Paneles solares	No aplica
Soportería	Buenas Condiciones
Manómetros	Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Buenas Condiciones
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-08-31
Proximo llenado	2015-08-31
Capacidad:	6
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Feb-2015

Fecha de aprobación: 23-Feb-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez